






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	2082	رقم الملصق	Vehicle type	Nissan	نوع المركبة
Chassis Number	1N4AL11D85C328944	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	338680	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Fading On Paint	    	بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير	
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف	

Notes	ملاحظات