






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	2108	رقم الملصق	Vehicle type	Nissan	نوع المركبة
Chassis Number	JN1FN61C85W509218	رقم الشاسيه	Car Color	Gold	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	183468	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	<p>لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير</p> <p>داخل السيارة بحاجة الى تنظيف</p>
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
The presence of the engine + gear has			
The Car Needs Cleaning From Inside			

Notes	ملاحظات