مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	2118	رقم الملصق	Vehichle type	Isuzu	نوع المركبة
Chassis Number	JACDJ88X627G00998	رقم الشاسيه	Car Color	Silver	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	242176	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Fading On Paint		بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
Rust In Body		صدأ على بودي
Automatic Gear		الجير اتوماتيك
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير
The Car Needs Cleaning From Inside		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف

Notes	ملاحظات