




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	2183	رقم الملصق	Vehicle type	Jeep	نوع المركبة
Chassis Number	1J8GC48K69Y506202	رقم الشاسيه	Car Color	Austria	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	277678	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
The car interior door cover has been r		تمت ازالة غطاء باب السيارة الداخلي	
			

Notes	تاظح الم