






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	2058	رقم الملصق	Vehicle type	BMW	نوع المركبة
Chassis Number	WBAEH71035B293942	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0	العداد	Car Plate	642263	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي		
Automatic Gear		الجير اتوماتيك		
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة		
Change Tires		تبدال التواير		
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير		
				
				
				

Notes	تاظحالم