






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	5250	رقم الملصق	Vehicle type	CADILLAC	نوع المركبة
Chassis Number	1G6DR57V980132744	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	142991	العداد	Car Plate	804854	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Dent In The Trunk back		طعج في الشنطة الخلفي	
Right Headlight Is Broken front		كسرفي ليت يمين الامامي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرا	
			
			
			

Notes	تاظح الم