

## تقرير المركبة

Car Sticker	6151	رقم الملصق	Car Motors	Nissan	علامة المركبة
Chassis Number	MNTBD0ES5F6625760	رقم الشاسيه	Car brand	Navara	فئة المركبة
Milage	196,637.00	العداد	Man.Year	2015	سنة الصنع

الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينة - Engine	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	External body scratches	ضربات بودي خارجية	Check oil Lefters	تشبيك لفترات الزيت
Engine belt and bearings replacement.	تبدال سير الماكينة + البرينجات	Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة	Timing chain and oil pump check	تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Rear differential mount replacement.	تبدال كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جير خفيف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical check	تشبيك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشبيك على الايرباغ				

اخرى - Others		الشاصي - Chassis		الجير - Gear	
Steering joints check	تشبيك على الجمينيات البانة	--		--	--
Silencer (exhaust) check	تشبيك على السيلنسر (الشكمان)				

### Notes

ضربة امامية. ضربة خلفية  
صينغ رفراف امامي يمين يسار + رفراف خلفي يمين يسار + صدام امامي +  
الشاصي الامامي اليمين مضروب  
الشاصي الامامي اليسار طعج في الراس

### تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر لمعلومات نهائية. تخلي شركة مزاد قطر صراحةً أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.