

INTERNATIONAL GERMAN



الدولي الألماني

فحص بالكمبيوتر * اصلاح مكيفات السيارات * اصلاح كهرباء السيارات
فحص وصيانة السيارات

نوع السيارة : هوندا عنابي
رقم اللوحة : 385548
موديل السيارة : 2020

نوع الفحص : شاصي ماكينة جيرلفط ٩٦٦ كم
وقت الفحص : 07:24
تاريخ الفحص : 2023-09-02

ملاحظات عامة على السيارة

١ تعديل في الواجهة

٢ تعديل جسر الرديتر

٣ تعديل + طعج في الشاصي امامي يمين

٤ طعجات اثرمطبات اسفل السيارة + حلا

٥ سيرفيس ماكينة + جير

٦ repair front car accident before

٧ repair radiator pannel

٨ dent + repair front right hassis

٩ under neath dent by humps + rusty under the car

١٠ engine / gear service



١ لم يتم فحص صيغ

فحص
الصيغ

قوة الماكينة: 91 %

* لم يتم فحص السيارة كهرباء

{اسكنر} وهذا على رغبة العميل

* The car is not checked electricity
{Scanner} This is the client's desire

لم يتم فحص السيارة ميكانيكيا
بناء على رغبة العميل
The car has not been mechanically
checked based on the customer's desire

توقيع العميل

م فحص السيارة كالاتي

ك على الكمبيوتر - الشاصي نظريا - الجير عن القيادة

غير مسؤول عن أي أضرار خاصة داخل السيارة قد تفقد أثناء الفحص أو التصليح

جد أي ضمان على السيارة بعد الفحص.

الصيغ بناء على طلب العميل

33663661 - P.O. Box : 19654, Doha - Qatar - E-mail: w.checking@yahoo.com : بريد الكتروني : ١٩٦٥٤ - ص ب : ٣٣٦٦٣٦٦١, ٦٦٦٦٦٥٣٤

شارع سلوى بجوار إشارات اللغانم وعين خالد