# تقرير المركبة

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Sticker | 6182 | رقم الملصق | Car Motors | Lexus | علامة المركبة |
| Chassis Number | JTJHY00W1D4113497 | رقم الشاسيه | Car brand | LX570 | فئة المركبة |
| Milage | 247435 | العداد | Man.Year | 2013 | سنة الصنع |

| Mechanichs - الميكانيك | | Visual - النظري | | Engine - الماكينة | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gear service | سيرفيس جير | Front windshield crack | كسر في الزجاج الامامي | Slight smoke | دخان بسيط |
| Engine service | سيرفيس ماكينة | | | Check oil Lefters | تشييك لفترات الزيت |
| Brake service | سيرفيس بريك | | | Engine roughness | خشونة في الماكينة |
| General electrical check | تشييك على الكهرباء العامة | | | Timing chain and oil pump check | تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت |
| Airbag check | تشيك على الايرباق | | | | |

| Others - اخرى | | Chassis - الشاصي | | Gear - الجير | |
|---|---|---|---|---|---|
| Battery and alternator check | تشييك البطارية والدينامو | Chassis not inspected due to gar | فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار | -- | -- |
| Four-wheel-drive not working | الدبل لا يعمل | | | | |
| Silencer (exhaust) check | تشيك على السيلنسر (الشكمان) | | | | |

**Notes**

صبغ كامل +اثر قلب السيارة

**تنويه**

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.