

تقرير المركبة

Car Sticker	6174	رقم الملصق	Car Motors	Jeep	علامة المركبة
Chassis Number	1J4FY19V1VP545608	رقم الشاسيه	Car brand	Wrangler	فئة المركبة
Milage	268,351.00	العداد	Man.Year	1997	سنة الصنع

Mechanichs - الميكانيك		Visual - النظري		Engine - الماكينة	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	--		Check oil LefTERS	تشبيك لفترات الزيت
Engine belt and bearings replacement.	تبدال سير الماكينة + البرينجات			Engine roughness	خشونة في الماكينة
Front differential mount replacement.	تبدال كرسي دفرنش امامي			Timing chain and oil pump check	تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Rear differential mount replacement.	تبدال كرسي دفرنش خلفي				
Engine fan replacement.	تبدال مروحة الماكينة				
Coolant and temperature hoses check.	تشبيك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جير خفيف				
Slight differential oil leak	تهريب زيت دفرنش خفيف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشبيك على الكهرباء العامة				
Others - اخرى		Chassis - الشاصي		Gear - الجير	
Battery and alternator check	تشبيك البطارية والدينامو	Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة	Gear clutch check.	تشبيك كلتش الجير
Air conditioning check	تشبيك على المكيف	Chassis not inspected due to gar	فحص الشاصي غير دقيق لوجود جار		
Steering joints check	تشبيك على الجمبينات البائة				
Four-wheel-drive not working	الدبل لا يعمل				
Silencer (exhaust) check	تشبيك على السيلنسر (الشكمان)				
Notes					
صنغ كامل					

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر لمعلومات نهائية. تخلي شركة مزاد قطر صراحةً أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.

