

تقرير المركبة

| | | | | | |
|----------------|-------------------|-------------|------------|-----------|---------------|
| Car Sticker | 6197 | رقم الملصق | Car Motors | انتيوت | علامة المركبة |
| Chassis Number | jtmhy05j5e4027465 | رقم الشاسيه | Car brand | في اكس ار | فئة المركبة |
| Milage | 283,919.00 | العداد | Man.Year | 2014 | سنة الصنع |

| الميكانيك - Mechanics | | النظري - Visual | | الماكينة - Engine | |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Repair Suspension System. | تصليح نظام التعليق | Front light crack | كسر في الضوء الامامي | Check oil Lefters | تشبيك لفترات الزيت |
| Engine belt and bearings replacement. | تبديل سير الماكينة + البرينجات | | | Timing chain and oil pump check | تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت |
| Gear mount replacement. | تبديل كراسي جير | | | | |
| Engine mount replacement. | تبديل كراسي ماكينة | | | | |
| Front differential mount replacement. | تبديل كرسي دفرنش امامي | | | | |
| Slight engine oil leak. | تهريب زيت ماكينة خفيف | | | | |
| Gear service | سيرفيس جير | | | | |
| Engine service | سيرفيس ماكينة | | | | |
| Brake service | سيرفيس بريك | | | | |
| General electrical check | تشبيك على الكهرباء العامة | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| اخرى - Others | | الشاسي - Chassis | | الجير - Gear | |
| Air conditioning check | تشبيك على المكيف | Chassis not inspected due to gar | فحص الشاسي غير دقيق لوجود جار | -- | -- |
| Steering joints check | تشبيك على الجيمينات البائة | | | | |
| Four-wheel-drive not working | الدبل لا يعمل | | | | |
| Silencer (exhaust) check | تشبيك على السيلنسر (الشكمان) | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Notes | | | | | |
| صينغ كامل | | | | | |

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.