تقرير المركبة							
Car Sticker	6226	رقم الملصق	Car Motors	DODGE	علامة المركبة		
Chassis Number	2C3CDXCT6KH608351	رقم الشاسيه	Car brand	Charger	فنة المركبة		
Milage	171,386.00	العداد	Man.Year	2024	سنة الصنع		

Mechanichs	الميكانيك - 3	Visual -	النظر ي	Engine -	الماكينة -
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front windshield crack	كسر في الزجاج الامامي	Check Engine Light.	No Translation
Rear differential mount replacement.	تبدیل کرسی دفرنش خلفی			Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Gear service	سیرفیس جیر				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
Others -		Chassis -	الشاصي	Gear -	الجير
Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	Front chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يسار		
		Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يسار طعج راس شاصي امامي يمين طعج راس شاصي خلفي		
		Rear chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي خلقي يمين		
	·	Notes			

صبغ البانة +رفرف امامي يمين يسار +باب امامي يمين +صدام امامي خلفي

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاني. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.