

تقرير المركبة

Car Sticker	6258	رقم الملصق	Car Motors	Mahindra	علامة المركبة
Chassis Number	MA1YW4LDVJ6C50728	رقم الشاسيه	Car brand	Xuv 500	فئة المركبة
Milage	232,016.00	العداد	Man.Year	2018	سنة الصنع

الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينه - Engine	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Front windshield crack	كسر في الزجاج الامامي	Check Engine Light.	No Translation
Engine belt and bearings replacement.	+ تبديل سير الماكينة + البريناتج	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Check oil Lefters	تشبيك لفترات الزيت
Gear mount replacement.	تبديل كراسي جير			Timing chain and oil pump check	+ تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Coolant and temperature hoses check.	تشبيك هوزات الماء + الحرارة				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينه خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جير خفيف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينه				
General electrical check	تشبيك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشبيك على الايرباق				
اخرى - Others	الشاصي - Chassis	الجير - Gear			
--	--	Rear chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يسار	Check Axels	تحقق من المحاور
		Rear chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يمين		
Notes					
صينغ باب الشنطة. صدام امامي خلفي					

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحةً أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.