


Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	2159	رقم الملصق	Vehicle type	Cmc	نوع المركبة
Chassis Number	RKMCB515XBY091569	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0.00	العداد	Car Plate	106578	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي		
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي		
Dent In The Bonnet front		طعج في البونة الامامي		
Fading On Paint		بهتان على الصيغ		
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ		
Normal Gear		الجير عادي		
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة		
Change Tires		تبدل التواير		
The car interior door cover has been r		تمت إزالة غطاء باب السيارة الداخلي		

Notes	تاظحالم