






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	2163	رقم الملصق	Vehicle type	Mitsubishi	نوع المركبة
Chassis Number	JE6MD12G8AA701562	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0.00	العداد	Car Plate	209283	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Normal Gear		الجير عادي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير	
The car interior door cover has been r		تمت ازالة غطاء باب السيارة الداخلي	

Notes	ملاحظات