

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	2169	رقم الملصق	Vehichle type	Nissan	نوع المركبة
Chassis Number	JN6A54S0AX024500	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0.00	العداد	Car Plate	213664	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	ري	تفاصيل تقرير الفحص النظ
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ
Normal Gear			الجير عادي
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		0	تبديل التواير
The presence of the engine + gear has			لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير
The car interior door cover has been r			تمت إزالة غطاء باب السيارة الداخلي
		011	
	A COL		
		1 1/4 1/5	
	H	1 1 14	
	110		

تاظحالم Notes