






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	2198	رقم الملصق	Vehicle type	Nissan	نوع المركبة
Chassis Number	JN6AE54S68X004424	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	0.00	العداد	Car Plate	143774	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Dent In The Bonnet front		طعج في البونه الامامي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Normal Gear		الجير عادي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
The presence of the engine + gear has		لم يتم تأكيد وجود المحرك + الجير	
The car interior door cover has been r		تمت ازالة غطاء باب السيارة الداخلي	

Notes	تاظحالم