






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير</b>		
Car Sticker	6653	رقم الملصق	Vehicle type	MERCEDES-BENZ	نوع المركبة
Chassis Number	WD3YE7A65FS966464	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	4639	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
SCRAP	 		Translation Error
			
			
			

Notes	ملاحظات