

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	6644	رقم الملصق	Vehichle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	JTEHJ09J725032537	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	2825	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي	
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي	
Right Headlight Is Broken front			كسرفي ليت يمين الامامي	
Left Headlight Is Broken front		377507	كسرفي ليت يسار الامامي	
Left Headlight Is Broken back			كسرفي اللايت يسار الخلفي	
Scratches On Paint		0	خدوش على الصبغ	
Austerity In Body			تقشف على بودي	
Rust In Body			صدأ على بودي	
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires			تبديل التواير	
Cover Maintenance			صيانة كفرات	
The Car Needs Cleaning From Inside			داخل السيارة بحاجة الى تنظيف	
The car is not running			السيارة لا تعمل	
There is no car key			لا يوجد مفتاح السيارة	
	FT -	0		
		1 1/1		
		I I JY		
	10			
		0		

كاظح الم