

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	6648	رقم الملصق	Vehichle type	MERCEDES-BENZ	نوع المركبة
Chassis Number	WD3YE7A63FS980704	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	2188	رقم اللوحة

تفاصيل تقرير الفحص النظري					
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي		
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي		
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي		
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي		
Broken Glass back			كسرفي الزجاج الخلفي		
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ		
Austerity In Body			تقشف على بودي		
Rust In Body		9	صدأ على بودي		
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة		
Change Tires			تبديل التواير		
Cover Maintenance			صيانة كفرات		
The Car Needs Cleaning From Inside			داخل السيارة بحاجة الى تنظيف		
The car is not running		011	السيارة لا تعمل		
There is no car key			لا يوجد مفتاح السيارة		
		0			
		1 1/ //			
		1 1			
	110				
		U			

انغ Notes