

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	6647	رقم الملصق	Vehichle type	MERCEDES-BENZ	نوع المركبة
Chassis Number	WD3YE7A62DS775100	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	6668	رقم اللوحة

ي Details of the visual inspection report				
		كسرفي صدام الامامي		
		طعج في صدام الامامي		
		كسرفي الزجاج الامامي		
		كسرفي الصدام الخلفي		
		طعج في الصدام الخلفي		
		خدوش على الصبغ		
		تقشف على بودي		
	•	صدأ على بودي		
		السيارة بحاجة الى صيانة عامة		
		تبديل التواير		
		صيانة كفرات		
		داخل السيارة بحاجة الى تنظيف		
	011	السيارة لا تعمل		
		لا يوجد مفتاح السيارة		
	0			
	1 1/ //			
	1 1			
110				
	U			

انغ Notes