

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	6637	رقم الملصق	Vehichle type	FORD	نوع المركبة
Chassis Number	1FDWE35P26DA42072	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	4548	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي	
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي	
Dent In Rear Fender left			طعج في الرفرف خلفي يسار	
Scratches On Paint		3776A	خدوش على الصبغ	
Austerity In Body			تقشف على بودي	
Rust In Body		0	صدأ على بودي	
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires			تبديل التواير	
Cover Maintenance			صيانة كفرات	
The dashboard is broken			لوحة القيادة مكسورة	
The Car Needs Cleaning From Inside			داخل السيارة بحاجة الى تنظيف	
The car is not running			السيارة لا تعمل	
There is no car key			لا يوجد مفتاح السيارة	
	F	0		
		1 1/1		
		6 8		
		I I JY		
	10			
		U		

ڪاظح الم