تقرير المركبة

Car Sticker	6289	رقم الملصق	Car Motors	LAND ROVER	علامة المركبة
Chassis Number	SALLAAAV6EA706509	رقم الشاسيه	Car brand	LR4	فئة المركبة
Milage	142,767.00	العداد	Man.Year	2014	سنة الصنع

Mechanichs - الميكانيك		Visual - النظري		Engine - الماكينة	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات			Engine roughness	خشونة في الماكينة
Gear mount replacement.	تبديل كراسي جير			Valve noise	صوت صباب
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة			Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				

Others - اخرى		Chassis - الشاصي		Gear - الجير	
Air conditioning check	تشيك على المكيف	Front chassis (right) Dent	طعج شاصي امامي يمين	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين
		Front chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يسار		
		Rock hit.	ضرب حصا		
		Rust on the Chassis	حلا اسفل السيارة		

Notes

صبغ بانة +رفرف امامي يمين +ابواب يسار +رفرف خلفي يسار +صدام امامي خلفي

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.