تقرير المركبة							
Car Sticker	6331	رقم الملصق	Car Motors	اتويوت	علامة المركبة		
Chassis Number	jt3hj09j7y0028678	رقم الشاسيه	Car brand	جي اکس ار	فئة المركبة		
Milage	516,914.00	العداد	Man.Year	2000	سنة الصنع		

الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينة - Engine	
Check Suspenssion System.	تشيك نظام التعليق	Front windshield crack	كسر في الزجاج الامامي	Slight smoke	دخان بسيط
Gear mount replacement.	تبدیل کراسي جیر	Sunroof check	تشييك فتحة السقف	Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة			Timing chain and oil pump check	تشییك على جنزیر الصدر + مضخة الزیت
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
Brake service	سيرفيس بريك				
اخری - Others		الشاصي - Chassis		Gear - الجبر	
Four-wheel-drive not working		Front chassis (left) Dent	طعج شاصي امامي يسار	Shock on Shifting.	دقة على الجير
Silencer (exhaust) check	تشيك على السيلنسر (الشكمان)	Front chassis (right) Dent	طعج شاصي امامي يمين	Gear clutch check.	تشييك كلتش الجير
		Rear chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يسار		
			طعج راس شاصي خلقي يسار ضرب حصا		
		Head Dent	يسار		
		Head Dent Rock hit.	یسار ضرب حصا		
		Head Dent Rock hit.	یسار ضرب حصا		
		Head Dent Rock hit.	یسار ضرب حصا		
		Head Dent Rock hit.	یسار ضرب حصا		
		Head Dent Rock hit.	یسار ضرب حصا		
		Head Dent Rock hit.	یسار ضرب حصا		
		Head Dent Rock hit.	يسار ضرب حصا حلا اسفل السيارة		

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not. يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهاتي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناذا إلى موافقة البانع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البانع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.