# تقرير المركبة

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Car Sticker | 6302 | رقم الملصق | Car Motors | نيسان | علامة المركبة |
| Chassis Number | MNTBB7A99G6033166 | رقم الشاسيه | Car brand | ارتيس | فئة المركبة |
| Milage | 145,492.00 | العداد | Man.Year | 2016 | سنة الصنع |

| Mechanichs - الميكانيك | | Visual - النظري | | Engine - الماكينة | |
|---|---|---|---|---|---|
| Repair Suspension System. | تصليح نظام التعليق | Back light crack | كسر في الضوء الخلفي | Timing chain and oil pump check | تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت |
| Check tire & Wheel alignment. | فحص توابر وعمل ميزانية | | | | |
| Slight engine oil leak. | تهريب زيت ماكينة خفيف | | | | |
| Slight gearbox oil leak. | تهريب زيت جير خفيف | | | | |
| Gear service | سيرفيس جير | | | | |
| Engine service | سيرفيس ماكينة | | | | |
| General electrical check | تشييك على الكهرباء العامة | | | | |
| Airbag check | تشيك على الايرباق | | | | |

| Others - اخرى | | Chassis - الشاصي | | Gear - الجير | |
|---|---|---|---|---|---|
| No Issues | لا يوجد ملاحظات | Front chassis (left) Dent | طعج شاصي امامي يسار | Gear changes and turbine check | تشييك على تبديلات الجير + التوربين |
| | | Front chassis (right) Dent | طعج شاصي امامي يمين | Check Axels | تحقق من المحاور |
| | | Rear chassis (left) Dent | طعج شاصي خلفي يسار | | |
| | | Rear chassis (Right) Dent | طعج شاصي خلفي يمين | | |
| | | Rock hit. | ضرب حصا | | |

**Notes**

صبغ كامل

**تنويه**

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.