

تقرير المركبة

Car Sticker	6332	رقم الملصق	Car Motors	Nissan	علامة المركبة
Chassis Number	JN8AZ08W86W005847	رقم الشاسيه	Car brand	Murano	فئة المركبة
Milage	199764	العداد	Man.Year	2006	سنة الصنع

الميكانيك - Mechanichs		النظري - Visual		الماكينه - Engine	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Slight smoke	دخان بسيط
Gear mount replacement.	تبدال كراسي جير			Check Engine Light.	No Translation
Engine mount replacement.	تبدال كراسي ماكينه			Check oil Lefters	تشبيك لفترات الزيت
Coolant and temperature hoses check.	تشبيك هوزات الماء + الحرارة			Engine roughness	خشونة في الماكينه
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينه خفيف			Timing chain and oil pump check	تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جير خفيف				
Slight differential oil leak	تهريب زيت دفرنش خفيف				
Leakage from steering box	تهريب زيت من مجموعة الستيرنج				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينه				
General electrical check	تشبيك على الكهرياء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				

اخرى - Others		الشاصي - Chassis		الجير - Gear	
Four-wheel-drive check	تشبيك على الدبل	Front chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يسار	No issues	لا يوجد ملاحظات
Silencer (exhaust) check	تشبيك على السيلنسر (الشكمان)	Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين		
		Rear chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يسار		
		Rear chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يمين		
		Rock hit.	ضرب حصا		

Notes

صينج كامل

تويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر لمعلومات نهائية. تخلي شركة مزاد قطر صراحةً أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.

