

## تقرير المركبة

|                |                   |             |            |         |               |
|----------------|-------------------|-------------|------------|---------|---------------|
| Car Sticker    | 6311              | رقم الملصق  | Car Motors | اتشويوت | علامة المركبة |
| Chassis Number | 4T1BK1EB6DU052990 | رقم الشاسيه | Car brand  | Avalon  | فئة المركبة   |
| Milage         | 180,396.00        | العداد      | Man.Year   | 2013    | سنة الصنع     |

| الميكانيك - Mechanichs                |                                | النظري - Visual   |                      | الماكينة - Engine               |                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Repair Suspension System.             | تصليح نظام التعليق             | Front light crack | كسر في الضوء الامامي | Check oil Lefters               | تشبيك لفترات الزيت                 |
| Engine belt and bearings replacement. | تبدال سير الماكينة + البرينجات |                   |                      | Timing chain and oil pump check | تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت |
| Gear service                          | سير فيس جير                    |                   |                      |                                 |                                    |
| Engine service                        | سير فيس ماكينة                 |                   |                      |                                 |                                    |
| General electrical check              | تشبيك على الكهرباء العامة      |                   |                      |                                 |                                    |
| Airbag check                          | تشبيك على الايرباق             |                   |                      |                                 |                                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |
| اخرى - Others                         |                                | الشاصي - Chassis  |                      | الجير - Gear                    |                                    |
| No Issues                             | لا يوجد ملاحظات                | Rock hit.         | ضرب حصا              | No issues                       | لا يوجد ملاحظات                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |
|                                       |                                |                   |                      |                                 |                                    |

### Notes

صبيغ كامل عدا السقف و باب الشنطة

### تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.