

## تقرير المركبة

|                |                  |             |            |            |               |
|----------------|------------------|-------------|------------|------------|---------------|
| Car Sticker    | 6343             | رقم الملصق  | Car Motors | Volkswagen | علامة المركبة |
| Chassis Number | WVWP23C1AP000085 | رقم الشاسيه | Car brand  | passat     | فئة المركبة   |
| Milage         | 174,679.00       | العداد      | Man.Year   | 2010       | سنة الصنع     |

| الميكانيك - Mechanichs                |                                | النظري - Visual        |                       | الماكينه - Engine               |                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Repair Suspension System.             | تصليح نظام التعليق             | Front windshield crack | كسر في الزجاج الامامي | Engine roughness                | خشونة في الماكينة                  |
| Engine belt and bearings replacement. | تبدال سير الماكينة + البرينجات |                        |                       | Valve noise                     | صوت صباب                           |
| Gear mount replacement.               | تبدال كراسي جير                |                        |                       | Timing chain and oil pump check | تشبيك على جنزير الصدر + مضخة الزيت |
| Engine mount replacement.             | تبدال كراسي ماكينة             |                        |                       |                                 |                                    |
| Engine weakness.                      |                                |                        |                       |                                 |                                    |
| Slight engine oil leak.               | تهريب زيت ماكينة خفيف          |                        |                       |                                 |                                    |
| Slight gearbox oil leak.              | تهريب زيت جير خفيف             |                        |                       |                                 |                                    |
| Leakage from steering box             | تهريب زيت من مجموعة الستيرنج   |                        |                       |                                 |                                    |
| Gear service                          | سيرفيس جير                     |                        |                       |                                 |                                    |
| Engine service                        | سيرفيس ماكينة                  |                        |                       |                                 |                                    |
| Brake service                         | سيرفيس بريك                    |                        |                       |                                 |                                    |
| General electrical check              | تشبيك على الكهرياء العامة      |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
| اخرى - Others                         |                                | الشاسي - Chassis       |                       | الجير - Gear                    |                                    |
| Air conditioning check                | تشبيك على المكيف               | No issues              | لا يوجد ملاحظات       | Gearbox delay                   | تاخير في الجير                     |
| Steering joints check                 | تشبيك على الجمبينات البائة     |                        |                       | Check Axels                     | تحقق من المحاور                    |
| Four-wheel-drive check                | تشبيك على الدبل                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |
|                                       |                                |                        |                       |                                 |                                    |

### Notes

صبع جنب يسار +باب الشنطة +صدام امامي خلفي

### تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.

[Empty box]