

تقرير المركبة					
Car Sticker	6310	رقم الملصق	Car Motors	BMW	علامة المركبة
Chassis Number	WBAFG41009L198096	رقم الشاسيه	Car brand	X6 I 35	فئة المركبة
Milage	154,171.00	العداد	Man.Year	2009	سنة الصنع

الميكانيك - Mechanic		النظري - Visual		الماكينه - Engine	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	No Issues	لا يوجد ملاحظات	Slight smoke	دخان بسيط
Check tire & Wheel alignment.	فحص توابع وعمل ميزانية			Check oil Lefters	تشبيك لفرات الزيت
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينه + البرينجات			Engine roughness	خشونة في الماكينه
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينه			Timing chain and oil pump check	تشبيك على جنزر الصدر + مضخة الزيت
Rear differential mount replacement.	تبديل كرسي دفرنش خلفي				
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينه خفيف				
Slight gearbox oil leak.	تهريب زيت جير خفيف				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينه				
General electrical check	تشبيك على الكهرباء العامة				

الخرى - Others		الشاصي - Chassis		الجير - Gear	
Silencer (exhaust) check	تشبيك على السيلنسر (الشكمان)	No issues	لا يوجد ملاحظات	Gear changes and turbine check	تشبيك على تبديلات الجير + التوربين

#### Notes

صبيغ البانة + جنب يمين + رفرام امامي يسار + صدام امامي خلفي  
تشبيك هاند بريك

#### تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي. تخلي شركة مزاد قطر صراحةً أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة. يتم توفير هذا التقرير استناداً إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية. ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر أو لم يذكر في هذا التقرير.

