تقرير المركبة

Car Sticker	6294	رقم الملصق	Car Motors	Hyundai	علامة المركبة
Chassis Number	Kmhtc6ad5du091110	رقم الشاسيه	Car brand	Velsoster	فئة المركبة
Milage	141,585.00	العداد	Man.Year	2013	سنة الصنع

Mechanichs - الميكانيك		Visual - النظري		Engine - الماكينة	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Slight smoke	دخان بسيط
Check tire & Wheel alignment.	فحص توابر وعمل ميزانية			Check Engine Light.	No Translation
Engine mount replacement.	تبديل كراسي ماكينة			Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت
Engine weakness.				Engine roughness	خشونة في الماكينة
Slight engine oil leak.	تهريب زيت ماكينة خفيف			Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				

Others - اخرى		Chassis - الشاصي		Gear - الجير	
No Issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يسار	Gearbox delay	تاخير في الجير
		Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين		
		Rear chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يسار		

Notes

صبغ جنب يمين يسار +بانة +صدام امامي خلفي

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.