تقرير المركبة

Car Sticker	6346	رقم الملصق	Car Motors	HYUNDAI	علامة المركبة
Chassis Number	MALC281C2LM656452	رقم الشاسيه	Car brand	CRETA	فئة المركبة
Milage	139,762.00	العداد	Man.Year	2020	سنة الصنع

Mechanichs - الميكانيك		Visual - النظري		Engine - الماكينة	
Repair Suspension System.	تصليح نظام التعليق	Back light crack	كسر في الضوء الخلفي	Check oil Lefters	تشييك لفترات الزيت
Check tire & Wheel alignment.	فحص توابر وعمل ميزانية			Timing chain and oil pump check	تشييك على جنزير الصدر + مضخة الزيت
Engine belt and bearings replacement.	تبديل سير الماكينة + البرينجات				
Gear mount replacement.	تبديل كراسي جير				
Gear service	سيرفيس جير				
Engine service	سيرفيس ماكينة				
General electrical check	تشييك على الكهرباء العامة				
Airbag check	تشيك على الايرباق				

Others - اخرى		Chassis - الشاصي		Gear - الجير	
No Issues	لا يوجد ملاحظات	Front chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يسار	Gear changes and turbine check	تشييك على تبديلات الجير + التوربين
		Front chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي امامي يمين		
		Rear chassis (left) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يسار		
		Rear chassis (Right) Head Dent	طعج راس شاصي خلفي يمين		
		Rock hit.	ضرب حصا		

Notes

صبغ البانة رفرف امامي يمين يسار +رفرف خلفي يمين +باب الشنطة +صدام امامي خلفي

تنويه

The report is solely for visual reference and shouldn't be the main source of information. Mzad Qatar isn't liable for its accuracy or completeness, as it's based on the seller's approval for illustrative purposes. Buyers need to verify information independently before deciding, and only the seller is responsible for the report's content, whether mentioned or not.

يرجى العلم أن هذا التقرير معد بصرياً فقط ولا يجب الاعتماد عليه كمصدر معلومات نهائي.
تخلي شركة مزاد قطر صراحة أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال البيانات الواردة في هذا الوثيقة.
يتم توفير هذا التقرير استنادًا إلى موافقة البائع ويتم إرفاقه هنا لأغراض توضيحية.
ويعتبر البائع المسؤول الوحيد عن كل ما ذكر او لم يذكر في هذا التقرير.