






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	5184	رقم الملصق	Vehicle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	JN8AZ08W68W050367	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	73319	العداد	Car Plate	63786	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي	
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Rear Door right		طعج في الباب الخلفي يمين	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الي صيانة عامة	
	  		

Notes	تاظحالم