مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	5170	رقم الملصق	Vehichle type	PEUGOT	نوع المركبة
Chassis Number	VF3GBKFWC8J020480	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	139709	العداد	Car Plate	198939	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي
Dent In The Trunk back		طعج في الشنطة الخلفي
Normal Gear		الجير عادي
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير
Cover Maintenance		صيانة كفرات

Notes	ملاحظات