




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	5200	رقم الملصق	Vehicle type	PEUGOT	نوع المركبة
Chassis Number	VF30U5FM5CS010162	رقم الشاسيه	Car Color	RED	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	489633	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
scrap	 		Translation Error
			
			
			

Notes	ملاحظات