






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	6732	رقم الملصق	Vehicle type	range rover	نوع المركبة
Chassis Number	SALWA2VF7EA306803	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	171755	العداد	Car Plate	746826	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري		
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي		
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي		
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ		
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة		
Change Tires		تبدال التواير		
Cover Maintenance		صيانة كفرات		
	  			

Notes	تاظح الم