





Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	5194	رقم الملصق	Vehicle type	NISSAN	نوع المركبة
Chassis Number	MNTBD0ES7F6627705	رقم الشاسيه	Car Color	BLACK	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	301631	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report	تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent In The Trunk back	   	طعج في الشنطة الخلفي
Left Headlight Is Broken back		كسرفي اللابت يسار الخلفي
Automatic Gear		الجير اتوماتيك
Fading On Paint		بهتان على الصيغ
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ
Change Tires		تبدال التواير
Cover Maintenance	صيانة كفرا	

Notes	ملاحظات