






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينية والجير		
Car Sticker	5204	رقم الملصق	Vehicle type	CITROEN	نوع المركبة
Chassis Number	VF7GBKFW4CN502943	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	235082	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي	
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Front Fender right		طعج في الرفرف الامامي يمين	
Dent In Front Door right		طعج في الباب الامامي يمين	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Normal Gear		الجير عادي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
The car is not running (low battery)		السيارة لا تعمل (البطارية ضعيفة)	
			
			
			

Notes	تاظحالم