

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	5182	رقم الملصق	Vehichle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	MR0EX19G193419849	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	308426	العداد	Car Plate	195401	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front			كسرفي صدام الامامي
Dent In Bumper front			طعج في صدام الامامي
Broken Bumper back			كسرفي الصدام الخلفي
Dent In Bumper back			طعج في الصدام الخلفي
Dent In Rear Fender right			طعج في الرفرف الخلفي يمين
Dent In Front Door right			طعج في الباب الامامي يمين
Fading On Paint			بهتان على الصبغ
Scratches On Paint		0	خدوش على الصبغ
Austerity In Body			تقشف على بودي
Rust In Body			صدأ على بودي
The Car Needs General Maintenance			السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires			تبديل التواير
Cover Maintenance		011	صيانة كفرات
	FF -	0	
		1 1/1	
		I JU	
	10		

Notes	تاظحالم