مزاد قطر
MZADQatar

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	5186	رقم الملصق	Vehichle type	MERCEDES-BENZ	نوع المركبة
Chassis Number	WDD2211711A008942	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	119921	العداد	Car Plate	616229	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري
Broken Bumper front		كسرفي صدام الامامي
Scratches On Paint		خدوش على الصبغ
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires		تبديل التواير

Notes	ملاحظات