






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	5203	رقم الملصق	Vehicle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	MR0EW12G572007935	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	153203	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Scratches On Paint	 	خدوش على الصيغ	
Normal Gear		الجير عادي	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
The car is not running (low battery)	  	السيارة لا تعمل (البطارية ضعيفة)	

Notes	تاظح الم