




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	5175	رقم الملصق	Vehicle type	CHEVROLET	نوع المركبة
Chassis Number	3GNFC16J88G257235	رقم الشاسيه	Car Color	BLACK	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	265345	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	    	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Bumper front		طعج في صدام الامامي	
Broken Bumper back		كسرفي الصدام الخلفي	
Dent In Bumper back		طعج في الصدام الخلفي	
Dent In Front Fender right		طعج في الرفرف الامامي يمين	
Dent In Rear Fender right		طعج في الرفرف الخلفي يمين	
Pedal Broken left		كسرفي دواسة يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	

Notes	تاظحالم