

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	6734	رقم الملصق	Vehichle type	CHEVROLET	نوع المركبة
Chassis Number	KL1JJ5CE0KB105156	رقم الشاسيه	Car Color	SILVER	لون المركبة
Milage	95248	العداد	Car Plate	127388	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	ري	تفاصيل تقرير الفحص النظ
Scratches On Paint The Car Needs General Maintenance			خدوش على الصبغ السيارة بحاجة الى صيانة عامة
Change Tires			تبديل التواير
Cover Maintenance			صیانة کفرات

Notes	تاظحالم