




Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	5183	رقم الملصق	Vehicle type	MERCEDES-BENZ	نوع المركبة
Chassis Number	WDDNG7DB7CA443434	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	342715	العداد	Car Plate	571822	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي	
Dent In Front Fender left		طعج في الرفرف امامي يسار	
Dent In Rear Fender left		طعج في الرفرف خلفي يسار	
Dent In Rear Door left		طعج في باب خلفي يسار	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance	  	السيارة بحاجة الى صيانة عامة	

Notes	تاظح الم