

Summary of Visual report			ړي	ص التقرير البصر	ملذ
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	5168	رقم الملصق	Vehichle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	MR0EX19G663021371	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	146209	رقم اللوحة

Details of the visu	al inspection report	ري	تفاصيل تقرير الفحص النظ
Right Headlight Is Broken back  Dent In Rear Fender right			كسرفي اللايت يمين الخلفي طعج في الرفرف الخلفي يمين
Dent In Front Door right			طعج في الباب الامامي يمين
Dent In Rear Fender left			طعج في الرفرف خلفي يسار

Notes	تاظحالم