






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
<b>Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected</b>			<b>لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير</b>		
Car Sticker	5262	رقم الملصق	Vehicle type	CHEVROLET	نوع المركبة
Chassis Number	3GCTK7E35BG163535	رقم الشاسيه	Car Color	RED	لون المركبة
Milage	212285	العداد	Car Plate	237316	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Dent Pedal right	 	طعج في الدواسة يمين	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
The Car Needs General Maintenance		السيارة بحاجة الى صيانة عامة	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفرات	
	  		

Notes	تاظح الم