


Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والمكبينة والجير		
Car Sticker	5198	رقم الملصق	Vehicle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	MROEX19G663001850	رقم الشاسيه	Car Color	GREEN	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	130370	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
scrap		Translation Error	

Notes	ملاحظات