






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	5202	رقم الملصق	Vehicle type	GMC	نوع المركبة
Chassis Number	1GKEC16T63R272951	رقم الشاسيه	Car Color	RED	لون المركبة
Milage	187516	العداد	Car Plate	263883	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Right Headlight Is Broken back	    	كسرفى الالابى يمين الخلفى	
Dent In Rear Fender left		طعج فى الرفرف خلفى يسار	
Fading On Paint		بهتان على الصيغ	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Automatic Gear		الجير اتوماتيك	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance		صيانة كفاتر	

Notes	ملاحظات