






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينه والجير		
Car Sticker	5189	رقم الملصق	Vehicle type	CADILLAC	نوع المركبة
Chassis Number	1GYFK16229R195959	رقم الشاسيه	Car Color	BLACK	لون المركبة
Milage	136610	العداد	Car Plate	398605	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري			
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي			
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ			
Change Tires		تبدال التواير			
Cover Maintenance		صيانة كفرات			
					
					
					

Notes	ملاحظات