

Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاصي والماكينة والجير		
Car Sticker	5197	رقم الملصق	Vehichle type	MITSUBISHI	نوع المركبة
Chassis Number	JE6MD12G8BA702406	رقم الشاسيه	Car Color	White	لون المركبة
Milage	Unclear	العداد	Car Plate	231448	رقم اللوحة

Details of the visua	al inspection report	ري	تفاصيل تقرير الفحص النظ
Scratches On Paint			خدوش على الصبغ السيارة بحاجة الى صيانة عامة
The Car Needs General Maintenance		2	
Change Tires			تبديل التواير
Cover Maintenance			صیانة کفرات

Notes	تاظحالم