






Summary of Visual report			ملخص التقرير البصري		
Chassis, Engine, And Gear were not Checked/Inspected			لم يتم فحص الشاسي والماكينة والجير		
Car Sticker	5191	رقم الملصق	Vehicle type	TOYOTA	نوع المركبة
Chassis Number	JTFHX02P990037870	رقم الشاسيه	Car Color	WHITE	لون المركبة
Milage	612402	العداد	Car Plate	104161	رقم اللوحة

Details of the visual inspection report		تفاصيل تقرير الفحص النظري	
Broken Bumper front	 	كسرفي صدام الامامي	
Normal Gear		الجير عادي	
Scratches On Paint		خدوش على الصيغ	
Rust In Body		صدا على بودي	
Change Tires		تبدال التواير	
Cover Maintenance	  	صيانة كفرات	

Notes	تاظح الم